

AR2070

Désignation:

Gant Anti-Chaleur Type soudeur

Descriptif:

De part sa conception, ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité. Grâce au cuir épais en croûte, il est couramment utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la sidérurgie, le démoulage de pièces, les travaux à proximité des fours, etc.

Caractéristiques Techniques:

- Matières: Cuir en croûte de bovin

- Coloris: Rouge - Longueur: 35 cm

- Taille: 10

Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- Directive EPI 89/686/CEE
- EN 420 : 2003 + A1: 2009. Gants de protection Exigences générales et méthodes d'essai.
- EN 388 : 2016. Gants de protection Protection contre les risques mécaniques.
- EN 407 : 2004. Gants de protection Protection contre les risques thermiques.
- EN 12477:2001. Gants de protection pour soudeurs

| EN 388: 2016. Données mécaniques (information sur les niveaux) | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveaux | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Résistance à l'abrasion (nombre de cycles) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - | 3 | |
| Résistance à la coupure par tranchage (indice) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 2 | |
| Résistance à la déchirure (en newtons) | 10 | 25 | 50 | 75 | - | 4 | |
| Résistance à la perforation (en newtons) | 20 | 60 | 100 | 150 | - | 3 | |
| Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997 | Niveau A | Niveau B | Niveau C | Niveau D | Niveau E | Niveau F | Niveau |
| | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 | - |



EN 407: 2020. Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu).

| EN 407 : 2020 | | Données thermiques (essais) | Tableau des niveaux de performance | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Résultats ▼ | | |
| 4 3 3 X 4 X | a1 | Comportement au feu | ≤ 20s | ≤ 10s | ≤ 3s | ≤ 2s | 4 | | |
| | a2 | Comportement au leu | Sans exigence | ≤ 120s | ≤ 25s | ≤ 5s | | | |
| | b | Chaleur de contact | 100°C ≥ 15s | 250°C ≥ 15s | 350°C ≥ 15s | 500°C ≥ 15s | 3 | | |
| | С | Chaleur convective | ≥ 4 s | ≥7s | ≥ 10 s | ≥ 18 s | 3 | | |
| | d | Chaleur radiante | ≥7s | ≥ 20 s | ≥ 50 s | ≥ 95 s | X | | |
| Les niveaux de performance ne s'appliquent qu'au gant entier, | е | Petites particules de métal liquide | ≥ 10 s | ≥ 15 s | ≥ 25 s | ≥ 35 s | 4 | | |
| toutes couches comprises. «X» signifie que le gant n'a pas été soumis au test. | f | Grosses particules de métal liquide | 30g | 60g | 120g | 200g | x | | |

- a1) Durée de persistance de la flamme (secondes).
- a2) Durée d'incandescence résiduelle (secondes).
- b) Température de contact/ Temps de seuil (secondes).
- c) Indice de transmission de chaleur (HTI) (secondes).
- d) Indice de transfert de chaleur (T24) (secondes).
- e) Nombre de gouttes provoquant une élévation de température de 40 °C.
- f) Fer en fusion (en grammes).

EN 12477: 2001 + A1: 2005 Type A. Gants de protection pour soudeurs.

Gants soudeurs de type A, recommandé pour les procédés de soudage autres que ceux de type B (type B recommandés lorsqu'une grande dextérité est nécessaire, comme pour le soudage T.I.G).

